

## ***Note d'information***

### **Objet : La nouvelle sécurité du logiciel AUTOCOM CDP+ "Clé dongle"**

Nos chers clients

La société MAROCDIAG porte à votre connaissance que l'appareil de diagnostic AUTOCOM CDP+ à connu un changement au niveau de protection de son logiciel du fait qu'une solution électronique sous forme d'une clé USB appelée "**clé dongle**" livrée aux propriétaires bénéficiant de la mise à jour 2014 Release 1 .

Ce dongle ne fait pas partie de la garantie de l'appareil et le logiciel ne peut pas fonctionner sans sa présence .

Cette clé est payante en cas de perte ou endommagement comme sa programmation n'est pas immédiate

La procédure d'installation est citée dans le CD ou le site web de la société MAROCDIAG qui expliquera les étapes d'installation

MAROCDIAG vous remercie pour votre fidélité

**Direction technique :**